



A. Linienarten

Bei techn. Zeichnungen werden nur bestimmte Linienarten und Linienbreiten verwendet.

Vollinie



z.B.
0,50

Dünne Vollinie



0,25

Strichlinie



0,35

Strichpunkt-Linie



0,25

Ordne mit Hilfe der Zeichnungen die Begriffe Maß- und Maßhilfslinien, Mittellinien, unsichtbare Kanten, sichtbare Körperkanten den oben gezeichneten Linien zu! + Schraffur 0,25

